



Service Bulletin

Date: December 19, 2000

Affected Model(s): 2001 Triple Touring 600™

Bulletin No: 2001-1-09

Product Line: Snowmobile

VIN: 4UF01SNW61T131514 through 4UF01SNW81T131630

REISSUE

Subject: Drive/Reverse Gearing

Bulletin

Update: On December 4, 2000, your dealership was sent Bulletin 2001-1-09 regarding the need to install Sprocket Assembly (p/n 0702-3930) on affected 2001 Triple Touring 600 snowmobiles. It has come to our attention that incorrect information was included in paragraph two of the **Condition** section. Please refer to and note the changes (**in bold**) in paragraph two of the **Condition** section (see below). All other information in the original bulletin is correct.

Condition: It has come to our attention that the incorrect gearing was installed in the affected models. Inadvertently, Sprocket Assembly - 39T was installed instead of standard Sprocket Assembly - 40T.

Sprocket Assembly - 39T, which is standard in international models and in models operated at altitudes over 5000 ft, will **decrease** the RPM on the **high** end and will **increase** the top end speed.

Solution: Inspect the affected vehicle identification number range indicated above to determine if the snowmobile is within the affected range. If the snowmobile is within the affected range, install Sprocket Assembly - 40T.

If a snowmobile within the affected range has been sold and delivered to a customer, please advise the customer concerning this issue.

■ **Note: For identification of an affected snowmobile, it is necessary to inspect only the last eight digits of the vehicle identification number.**

Parts: The appropriate number of Sprocket Assembly (p/n 0702-393) will be shipped directly to your dealership. Your dealership Parts Account will be billed for the parts and then credited upon receipt of Warranty Claim Form(s) from your dealership.

Warranty: A labor allowance of 0.8 hr will be paid per affected snowmobile. A Warranty Claim Form of up to 10 vehicle identification numbers (VIN) will be accepted. Enter 2001-1-09 in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.

■ **NOTE: This bulletin expires December 4, 2002.**



Printed in the U.S.A.



®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



1200



Bulletin de service

RÉVISION

Date: le 19 décembre 2000

Modèle(s)

Numéro de bulletin: 2001-1-09

Affecté(s): Triple Touring 600™ 2001

Ligne de production: Motoneige

NIV: De: 4UF01SNW61T131514
à: 4UF01SNW81T131630

Sujet: Engrenage Marche avant/
Marche arrière

Révision de

bulletin:

Le 4 décembre 2000, nous envoyions à votre concession le bulletin 2001-1-09 concernant la nécessité d'installer l'assemblage de pignon (n/p 0702-3930) sur les motoneiges affectées, Triple Touring 600 2001. Il est venu à notre attention que l'information incluse au paragraphe deux de la section **condition** est incorrecte. Veuillez vous référer et notez les changements (**mis en surbrillance**) au paragraphe deux de la section **condition** (voir ci-dessous). Toute autre information du bulletin d'origine est correcte.

Condition:

Il est venu à notre attention que l'engrenage incorrect a été installé sur le modèle concerné. Par inadvertance, l'assemblage de pignon 39T a été installé au lieu de l'assemblage régulier de pignon 40T.

L'assemblage de pignon 39T, lequel est régulier pour les modèles internationaux et les modèles opérés à des altitudes de plus de 5000 pi, **décroîtra** les **maximums** de tr/min. et **augmentera** la vitesse maximale.

Solution:

Veuillez vérifier la gamme de numéros d'identification de véhicule indiquée ci-dessus du modèle de motoneige concernée, pour déterminer si la motoneige se trouve parmi la gamme en question. Si la motoneige se trouve parmi la gamme, installez l'assemblage de pignon 40T.

Si une motoneige se trouve parmi la gamme concernée a été vendue ou livrée à un client, veuillez aviser ce client à ce sujet.

■ **REMARQUE: Pour l'identification d'une motoneige concernée, il est nécessaire de vérifier les huit derniers caractères du numéro d'identification de véhicule.**

Pièces:

Le nombre approprié d'assemblage de pignon (n/p 0702-393) sera directement expédié à votre concession. Votre compte de pièces de concession sera facturé et ensuite crédité lors de la réception du(des) formulaire(s) de réclamation de garantie de votre concession.

Garantie:

Une allocation de main-d'oeuvre de 0,8h sera payée par motoneige concernée.

Un formulaire de réclamation de garantie ayant jusqu'à 10 numéros d'identification de véhicule (NIV) sera acceptée.

Veuillez inscrire 2001-1-09 à la section code de panne sur le formulaire de réclamation de garantie.

■ **REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 4 décembre 2002.**

