



Product Safety Bulletin

Date: November 27, 2000

Model(s): 1999 1100 Li

Bulletin No: 01-01W

HIN: Not Applicable

Product Line: Watercraft

Subject: Throttle Body Assembly

Bulletin

Update: On November 20, 2000, your dealership was sent Bulletin 01-01W regarding the need to replace the existing throttle body assembly on affected watercraft. Unfortunately, the incorrect replacement part number was listed in the bulletin. **The correct throttle body assembly replacement part should have been p/n 1670-229.**

Please refer to the information below regarding the condition, solution, and warranty related to the update bulletin.

Condition: It has been determined that the throttle body assembly on the affected watercraft is defective.

The defective condition may cause the throttle to remain in the open position resulting in a possible loss of control.

! WARNING

Do not operate the affected watercraft until the existing throttle body assembly has been replaced with new Throttle Body Assembly (p/n 1670-229).

Solution: Prior to operating the affected watercraft, replace the existing throttle body assembly. **Return the existing throttle body assembly to Arctic Cat Inc.**

■ **NOTE: Refer to the appropriate Arctic Cat Watercraft Service Manual for disassembling and assembling procedures.**

! CAUTION

When installing the air silencer to the intake flanges, make sure that the intake seals remains seated properly in the air silencer.

■ **NOTE: Customers owning an affected watercraft are being notified concerning this condition. If your dealership is contacted by an owner of an affected watercraft, please make arrangements to have the owner bring in the watercraft to have the necessary work completed.**

Parts: Order the appropriate number of Throttle Body Assembly (p/n 1670-229) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be billed and then credited upon receipt of the existing throttle body assembly and Warranty Claim Form(s) from your dealership.

Warranty: A labor allowance of 0.8 hr will be paid per affected watercraft. A Warranty Claim Form of up to 10 hull identification numbers (HIN) will be accepted. Enter 01-01W in the Failure Code section of the Warranty Claim Form.

■ **NOTE: Remember to return the existing throttle body assembly with the Warranty Claim Form.**

Thank you for your consideration in this matter.

This bulletin expires on November 20, 2002.





Bulletin de sécurité du produit

Date: Le 27 novembre 2000

Modèle(s): 1000 Li 1999

Numéro de bulletin: 01-01W

NIC: Ne s'applique pas

Ligne de production: Motomarine

Objet: Assemblage de régulateur

Révision du bulletin:

Le 20 novembre 2000, nous avons envoyé à votre concession le bulletin 01-01W concernant la nécessité de remplacer l'assemblage de régulateur actuel sur le modèle de motomarine affecté. Malheureusement, le numéro de pièce de remplacement inscrit dans ce bulletin était incorrect. **La pièce de remplacement exacte de l'assemblage de régulateur aurait dû être: n/p 1670-229.**

Veuillez vous référer à l'information ci-dessous concernant la condition, la solution, et la garantie par rapport à cette révision de bulletin.

Condition: Il a été déterminé que l'assemblage de régulateur, sur les motomarines concernées, est défectueux.

Cette condition défectueuse peut causer le régulateur à demeurer à la position ouverte résultant une perte de contrôle possible.

! AVERTISSEMENT

Ne pas opérer la motomarine concernée jusqu'à ce que le régulateur actuel soit remplacé par le nouvel assemblage de régulateur (n/p 1670-229).

Solution: Avant l'opération de la motomarine affectée, remplacer l'assemblage de régulateur actuel. **Veuillez retourner l'assemblage de régulateur actuel à Arctic Cat Inc.**

■ **REMARQUE:** Veuillez vous référer au Manuel de Service Motomarine Arctic Cat approprié pour les procédés de démontage et d'assemblage.

! ATTENTION

Lors de l'installation du silencieux d'admission d'air aux collets d'admission, veuillez vous assurer que les rondelles d'étanchéité soient correctement placées sur le silencieux d'air.

■ **REMARQUE:** Les clients, propriétaires d'une motomarine concernée, sont informés de cette condition. Si votre concession est contactée par un propriétaire de motomarine concernée, veuillez prendre des arrangements afin que ce propriétaire amène la motomarine pour compléter le travail de service nécessaire.

Pièces: Commandez le nombre approprié d'assemblage de régulateur (n/p 1670-229) en passant par les voies de commande de pièces normales. Votre compte de pièces de concession sera facturé et ensuite crédité lors de la réception de l'assemblage de régulateur actuel et du(des) formulaire(s) de réclamation de garantie provenant de votre concession.

Warranty: Une allocation de main-d'oeuvre de 0,8h sera payé par motomarine concernée. Un formulaire de réclamation de garantie ayant jusqu'à 10 numéros d'identification de coque (NIC) sera accepté.

Veuillez inscrire 01-01W à la section Code de panne sur le formulaire de réclamation de garantie.

■ **REMARQUE:** Un rappel de nous retourner l'assemblage du régulateur avec le formulaire de réclamation de garantie.

Nous vous remercions de votre considération à ce sujet.

Ce bulletin prendra fin le 20 novembre 2002.



Imprimé aux États-Unis



® TM Marques déposées d'Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



1100