



Service Bulletin

Date: March 22, 2001

Affected Model(s): 2000 & 2001 500
(Automatic Transmission)

Bulletin No: 2001-2-05

VIN: Not Applicable

Product Line: ATV


Subject: Outer Clutch Cover Warning Decal

Condition: Arctic Cat has always considered and promoted vehicle safety when manufacturing and selling a product. Whether the product is being operated or serviced, safety is a primary concern of Arctic Cat.

It has come to our attention that the affected models are being started with the outer clutch cover removed. Starting or operating the ATV with the outer clutch cover removed is hazardous and could cause severe personal injury or even death.

■ **NOTE:** Refer to Advisory SAA011 for prior information regarding this issue.

Fig.1



0736-622

Solution: First of all, do not start or operate the ATV with the outer clutch cover removed. Secondly, affix Warning Decal (p/n 0411-426) to the outer clutch cover to remind anyone who starts, operates, or services the ATV that the outer clutch cover must be installed whenever the ATV is started or operated. See Fig. 1 for proper location of the warning decal.

Date: Le 22 mars 2001

Modèle(s) Concerné(s):

500 2000 et 2001 (Transmission automatique)

Numéro de bulletin: 2001-2-05

NIV: Ne s'applique pas

Ligne de production: VTT

Objet: Décalcomanie d'avertissement du couvercle de l'embrayage externe


Condition:

Arctic Cat a toujours considéré et promu la sécurité des véhicules lors de la fabrication ou de la vente du produit. Que le produit soit en opération ou à l'atelier pour une révision, la sécurité reste un souci de premier ordre pour Arctic Cat.

Il est venu à notre attention que les modèles concernés sont démarrés avec le couvercle de l'embrayage retiré. Démarrer ou opérer un VTT avec le couvercle de l'embrayage de VTT retiré est dangereux et pourrait causer de sérieuses blessures à la personne ou même la mort.

■ **REMARQUE:** Référez-vous à l'Avis SAA011 pour l'information antérieure concernant ce sujet.

Fig. 1



0736-622

Solution:

Premièrement, ne démarrez pas ou n'opérez pas le VTT avec le couvercle externe de l'embrayage retiré. Deuxièmement, apposez la décalcomanie d'avertissement (n/p 0411-432) sur le couvercle externe de l'embrayage pour rappeler à quiconque démarrant, opérant, ou faisant la révision du VTT, que le couvercle externe de l'embrayage doit être installé chaque fois que le VTT est démarré ou opéré. Voir la Fig. 1 pour l'emplacement adéquat de la décalcomanie d'avertissement.

■ **REMARQUE:** Tous les propriétaires de VTT concernés recevront sous peu une décalcomanie d'avertissement pour apposer sur le VTT concerné en leur possession. Comme mesure de sécurité supplémentaire, nous avons inclus des décalcomanies d'avertissement pour votre concession que vous devriez utiliser si vous avez un VTT concerné à votre concession ou, dans l'éventualité, un VTT concerné en révision à l'atelier de votre concession qui n'a pas de décalcomanie d'avertissement.

Pièces:

Une provision de décalcomanie(s) (n/p 0411-432) est incluse dans ce bulletin. Si vous avez besoin de plus de décalcomanies, commandez le nombre approprié en passant par les voies de commande normales.

■ **REMARQUE:** Si vous avez besoin de décalcomanies en anglais, commandez la décalcomanie d'avertissement (n/p 0411-426) en passant par les voies de commande normales.

Garantie:

Une allocation de main-d'oeuvre de 0,2h sera payée par VTT concerné.

Un seul numéro d'identification de véhicule (NIV) sera inscrit par réclamation. Ne soumettez pas de réclamation en groupe.

Inscrivez 2001-2-05 à la section code de plainte sur le formulaire de demande de réclamation de garantie.

Inscrivez 0 et le (n/p 3402-442) à la section Pièces endommagées sur le formulaire de demande de réclamation de garantie.

■ **REMARQUE:** Ce bulletin prendra fin le 22 mars 2003.



■ **NOTE:** All owners of an affected ATV are being sent a warning decal to affix to the affected ATV in their possession. As an added measure of safety, we are enclosing warning decals for your dealership to use should you have an affected ATV at your dealership or should you service an affected ATV in the future that does not contain the appropriate warning decal.

Parts:

A supply of Warning Decal(s) (p/n 0411- 426) is enclosed with this bulletin. If you are in need of more warning decals, order the appropriate number through normal parts-ordering channels.

■ **NOTE:** If you are in need of a French decal, order Warning Decal (p/n 0411-432) through normal parts-ordering channels.

Warranty:

A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected ATV.

Only one vehicle identification number (VIN) can be entered per claim. Do not submit a group claim.

Enter 2001-2-05 in the Complaint Code section of the Warranty Claim Request form.

Enter 0 and (p/n 3402-442) in the Failed Part section of the Warranty Claim Request form.

■ **NOTE:** This bulletin expires on March 22, 2003.



Printed in the U.S.A.



®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0301