



Service Bulletin

Date: March 29, 2002

Product Line: Snowmobile

Bulletin No: 2002-1-15

Subject: Oxygen Sensor

Affected Models / VIN:

2002 4-Stroke Trail
Model No. S2002ACFLCUSG
VIN Range: Not Applicable

2002 4-Stroke Touring
Model No. S2002ACFERUSG
VIN Range: Not Applicable

2002 4-Stroke Touring
Model No. S2002ACFEROSG
VIN Range: Not Applicable

■ **NOTE:** Arctic Cat Inc. expects its dealers to comply with Service Bulletins in an expedient manner.

Condition: It has been determined that Oxygen Sensor (p/n 3006-238) on some of the affected snowmobiles does not function properly. At approximately 5000 RPM, the Oxygen Sensor may give a false rich fuel reading. The ECU will then lean the fuel mixture causing the snowmobile to “hesitate.”

Solution: Install Oxygen Sensor Update Kit (p/n 0637-225) according to the kit installation instructions.

■ **NOTE:** All registered owners of an affected snowmobile will be sent a letter concerning this issue. They will be instructed to contact an authorized Arctic Cat snowmobile dealer to have the necessary service work completed.

Parts: Order an appropriate number of Oxygen Sensor Update Kit (p/n 0637-225) through normal parts-ordering channels. Your dealership Parts Account will be charged and then credited upon receipt of a Warranty Claim Request form.

Warranty: A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile.

Only one vehicle identification number (VIN) can be entered per claim. Do not submit a group claim.

Enter 0215 in the Complaint section of the Warranty Claim Request form.



Printed in the U.S.A.



®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0302



Bulletin de Service

Date: Le 29 mars 2002

Ligne de production: Motoneige

Numéro de bulletin: 2002-1-15

Objet: Sonde d'oxygène

Modèles concernés / NIV:

4-Temps Trail 2002

Numéro de modèle: S2002ACFLCUSG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

■ **REMARQUE:** Arctic Cat Inc. s'attend à ce que ses détaillants suivent ces Bulletins de Service de manière efficace et rapide.

4-Temps Touring 2002

Numéro de modèle: S2002ACFERUSG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

4-Temps Touring 2002

Numéro de modèle: S2002ACFEROSG

Gamme de NIV: Ne s'applique pas

Condition:

Il a été déterminé que la sonde d'oxygène (n/p 3006-238) de certaines motoneiges concernées ne fonctionne pas adéquatement. À approximativement 5 000 tr/min., la sonde d'oxygène peut donner une lecture fautive sur le carburant riche. Le microprocesseur ABS (ECU) appauvrira le mélange du carburant, causant la motoneige à «hésiter».

Solution:

Installez la trousse d'actualisation de la sonde d'oxygène (n/p 0637-225) selon les instructions sur l'installation de la trousse.

■ **REMARQUE:** Tous les propriétaires enregistrés d'une motoneige concernée, recevront une lettre à cet effet. Ils seront avisés de communiquer avec un concessionnaire de motoneiges autorisé Arctic Cat pour que ce travail de révision nécessaire soit complété.

Pièces:

Commandez le nombre approprié de trousse d'actualisation de sonde d'oxygène (n/p 0637-225) en passant par les voies de commande de pièces normales. Votre compte de pièces de concession sera facturé et ensuite crédité lors de la réception du formulaire de demande de réclamation de garantie.

Garantie:

Une allocation de main-d'oeuvre de 0,2 h sera payée par motoneige concernée.

Un seul numéro d'identification de véhicule (NIV) peut être inscrit par réclamation. Ne soumettez pas de réclamation en groupe.

Inscrivez 0215 à la section «Plainte» sur le formulaire de demande de réclamation de garantie.



Imprimé aux États-Unis



®™ Marques déposées d'Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0302