



Service Bulletin

REISSUE

Date: February 5, 2001

Affected Model(s): 2001 300 4x4

Bulletin No: 2001-2-04

VIN: 4UFACAT541T333790 through 4UFACAT561T334155

Product Line: ATV

Subject: Air Cleaner Valve Clamp

On January 25, 2001, your dealership was sent Service Bulletin 2001-2-04 regarding the need to inspect the 2001 300 4x4 ATV's for the presence of an air cleaner valve clamp. All information included in the condition, solution, parts, and warranty sections of bulletin is correct. Unfortunately, the VIN range numbers and letters were not completely correct and may lead to confusion when identifying an affected ATV. Please refer to the corrected VIN ranges in the VIN section of this reissued bulletin.

■ **NOTE:** For identification purposes, it is necessary to inspect only the last 8 digits of the vehicle identification number.

Condition:

It has been determined that the air cleaner valve clamp on the affected ATV model may have been inadvertently omitted during assembly.

Solution:

Please inspect the affected ATV model to determine if it is within the affected VIN range listed above. If the ATV is within the range, inspect to determine if the air cleaner valve clamp has been installed. If the air cleaner valve does not contain a clamp, install Air Cleaner Valve Clamp (p/n 0423-071). See Fig. 1 for the location of the air cleaner valve clamp.

Fig. 1



735-424A

Parts:

Order the appropriate number of Air Cleaner Valve Clamp(s) (p/n 0423-071) through normal parts-ordering channels.

Warranty:

A group Warranty Claim Form of up to 9 vehicle identification numbers (VIN) will be accepted.

A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected ATV.

Enter 2001-2- 04 in the Failed Part section of the Warranty Claim Form.

■ **NOTE:** This bulletin expires on February 5, 2003.





Bulletin de service

RÉVISÉ

Date: Le 5 février 2001

**Modèle(s)
Concerné(s):** 300 4x4 2001

Numéro de bulletin: 2001-2-04

NIV: De: 4UFACAT541T333790
à: 4UFACAT561T334155

Ligne de production: VTT

Objet: Bride de soupape du nettoyeur d'air

Le 25 janvier 2001, nous envoyions à votre concession le bulletin de service 2001-2-04 concernant le besoin d'inspecter le VTT 300 4x4 2001 pour voir s'il y a présence d'une bride de soupape du nettoyeur d'air. Toute l'information incluse dans les sections condition, solution, pièces, et garantie du bulletin est exacte. Malheureusement, la gamme de numéros et lettres des NIV n'est pas complètement exacte et peut mener à confusion lors de l'identification d'un VTT concerné. Veuillez vous référer aux gammes exactes de NIV de la section NIV de ce bulletin révisé.

■ **REMARQUE: Pour fin d'identification, il est nécessaire d'inspecter seulement les 8 derniers caractères du numéro d'identification de véhicule.**


Condition:

Il a été déterminé que la bride de soupape du nettoyeur d'air sur le modèle de VTT concerné peut avoir été omis par inadvertance pendant l'assemblage.

Solution:

Veillez vérifier le modèle de VTT concerné afin de déterminer s'il se trouve parmi la gamme de NIV mentionnée ci-dessus. Si le VTT figure parmi la gamme, vérifiez si la bride de soupape du nettoyeur d'air a été installée. Si la soupape du nettoyeur d'air n'a pas de bride, installez la bride de soupape du nettoyeur d'air (n/p 0423-071). Voir la figure 1 pour localiser la bride de soupape du nettoyeur d'air.

Fig. 1



Pièces:

Veillez commander le nombre approprié de bride(s) de soupape de nettoyeur d'air (n/p 0423-071) en passant par les voies de commande normales.

Garantie:

Un formulaire de réclamation de garantie ayant un groupe jusqu'à 9 numéros d'identification de véhicule (NIV) sera accepté.

Une allocation de main-d'oeuvre de 0,2h sera payée par VTT concerné.

Veillez inscrire 2001-2-04 à la section Pièces en panne sur le formulaire de réclamation de garantie.

■ **REMARQUE: Ce bulletin prendra fin le 5 février 2003.**