


SERVICE 		10 X 86.118-96
--	--	---------------------------------

CLEARING SAWS
DEBROUSSAILLEUSES



244 RX, 36 R

SPRING FOR STOP FUNCTION 502 06 50-02

Field reports tell that the spring 502 06 50-02 breaks. Therefore we will increase the diameter of the spring from 0.8 mm (0.03") to 1.0 mm (0.039").

The new improved spring has the same order number.

RESSORT POUR ARRÊT 5020650-02

Nous avons appris que le ressort 5020650-02 casse. Pour cette raison, nous faisons passer son épaisseur de 0,8 mm à 1,0 mm.

Le nouveau ressort conserve le même numéro de référence.

