



Service Advisory

Date: January 7, 2002

Product Line: Snowmobile

Advisory No: SAS205

Subject: Using EFI Analyzer

Affected Models/VIN:

All 2002 600 EFI Models

It has come to our attention that some dealers when using the EFI analyzer on 600 EFI models are starting the engine with the analyzer connected to the battery. When this is done, the ECU servomotor circuit will be short-circuited causing damage to the ECU.

CAUTION

Do not start the engine on the 2002 600 EFI models while using the EFI analyzer. Severe damage to the ECU will occur.

Thank you for your cooperation in this matter.

Sincerely,

Product Service Department
Arctic Cat Inc.



Avis de service

Date: Le 7 janvier 2002

Ligne de production: Motoneige

Numéro de l'avis: SAS205

Objet: Utilisation de l'Analyseur EFI

Affected Models/VIN:

Tous les modèles 600 EFI 2002

Nous avons été avisés que certains détaillants, lors de l'utilisation de l'analyseur EFI sur les modèles 600 EFI, mettent le moteur en marche avec l'analyseur branché à la batterie. Lorsque ceci arrive, le circuit du servomoteur de la puce ECU sera court-circuité causant des dégâts à la puce ECU.

ATTENTION

Ne mettez pas le moteur en marche sur les modèles 600 EFI 2002 lors de l'utilisation de l'analyseur EFI. Cela causera des dégâts importants à la puce ECU.

Nous vous prions de croire à l'expression de nos meilleurs sentiments.

Département de Produit et de Service Arctic Cat

Arctic Cat Inc.



Imprimé aux États-Unis



®™ Marques déposées d'Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0102