


MODEL }
 MODÈLE } **238**

CARBURETTOR HDA 34

A new type of lock washer for the semi-fixed nozzle is introduced. Therefore the carburettor is marked HDA 34 A.

The previous locking ring * for the semi-fixed nozzle could come loose and cause a too rich engine-running.




The change was introduced from serial number:

238 G	6331280
238	6330701

CARBURATEUR HDA 34

Nous avons introduit une nouvelle rondelle de blocage du gicleur fixe et réglable (semi-fix).
Le carburateur est marqué HDA 34 A

Le clip antérieur * du gicleur peut se détacher et causer une marche trop riche du moteur.



Le changement a été introduit à partir du numéro de série:

238 G	6331280
238	6330701