





Husqvarna

OCT 21 1985

<p>SERVICE</p> 		<p>14</p> <p>X 85.101-96</p>
--	--	-------------------------------------


PULLER FOR THE WORM GEAR

In order to easily disassemble the worm gear on the model 40, a new puller is introduced.

The puller fits the models: 40, 50, 154

EXTRACTEUR DU PIGNON DE POMPE À HUILE

Afin de simplifier le démontage du pignon de pompe à huile du modèle 40 nous tenons à votre disposition un nouvel extracteur pour modèle 40, 50 et 154.



Order number } 505 38 18-17
 Numéro de référence }